



**ACLARACIÓN
DEPARTAMENTO TÉCNICO**

RG-02-PC-13
Versión: 0
Fecha: 01/03/2017

Aclaración N° 11
LICITACIÓN N° 17/2019 CONTRATO MARCO DE UNIFORMES
ESTRUCTURALES NORMA NFPA 1971-2018 PARA BOMBEROS

1. Donde dice:

3.8 Construcción	La barrera de humedad de la chaqueta debe estar dentro del siguiente rango de trabajo: <ul style="list-style-type: none">• TPP 38 a 43.00• THL 230.00 a 245	OBLIGATORIO
	La barrera de humedad del pantalón debe estar dentro del siguiente rango de trabajo: <ul style="list-style-type: none">• TPP 38 a 43.00• THL 230.00 a 245	OBLIGATORIO

Debe decir:

3.8 Construcción	La barrera de humedad de la chaqueta debe estar dentro del siguiente rango de trabajo: <ul style="list-style-type: none">• TPP 38 a 43.00• THL 230 a 265	OBLIGATORIO
	La barrera de humedad del pantalón debe estar dentro del siguiente rango de trabajo: <ul style="list-style-type: none">• TPP 38 a 43.00• THL 230 a 265	OBLIGATORIO

Aclaración N° 11

BOMBEROS DE CHILE